

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: 3084/UBND-DQ

V/v đề nghị khẩn trương kiểm tra,
giải quyết nội dung kiến nghị của
UBND xã Bình Phước về khắc
phục tồn tại trong quá trình thi
công đường Võ Văn Kiệt

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Qua xem xét nội dung kiến nghị của UBND xã Bình Phước tại Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 25/11/2015 về việc khắc phục tồn tại trong quá trình thi công đường Võ Văn Kiệt (*văn bản có gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất*), UBND huyện Bình Sơn có ý kiến như sau:

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã Bình Phước khẩn trương kiểm tra, đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời những nội dung tồn tại trong quá trình thi công Tuyến đường Bình Long - cảng Dung Quất, giai đoạn 2 (đoạn qua xã Bình Phước) để phục vụ sản xuất, đi lại đảm bảo an toàn và ổn định đời sống nhân dân xóm 1, 2, thôn Phước Thọ I, xã Bình Phước.

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất quan tâm, khẩn trương chỉ đạo thực hiện/.

Nơi nhận:

- * Bản giấy (07);
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Quản lý Dự án Hạ tầng kỹ thuật;
- * Bản mềm eOffice:
- Phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn;
- VPUB: C, PCVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 282).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Kim Sơn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 166/BC-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 11 năm 2015

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN BÌNH SƠN	
ĐẾN	Số: 1723 -
	Ngày: 08/12/2015
	Chuyển: A. Lâm
Lưu hồ sơ số: _____	

BÁO CÁO
Về việc khắc phục vướng mắc
trong quá trình thi công đường Võ Văn Kiệt

Đường Võ Văn Kiệt từ Quốc lộ 1A đi Dung Quất được mở rộng giai đoạn 2 từ năm 2014 – 2015 đoạn đi qua xã Bình Phước thuộc xóm 1, xóm 2 thôn Phước Thọ I xã Bình Phước được thi công vào đầu năm 2015 đến nay khối lượng đã tương đối hoàn thành. Trong quá trình thiết kế và thi công đoạn đường trên còn có nhiều vướng mắc gây trở ngại cho việc đi lại, sản xuất và đời sống dân sinh của nhân dân xóm 1 và xóm 2 thôn Phước Thọ I, xã Bình Phước như sau:

- 1) Tại cống ao mốc mương tiêu bị bồi lấp do quá trình thi công đến nay đơn vị thi công chưa nạo vét gây ách tắc dòng chảy ảnh hưởng đến sản xuất.
- 2) Đoạn đường đầu nối Võ Văn Kiệt đường thôn qua ngõ Tầy độ dốc quá cao khó khăn cho việc đi lại cần phải đổ đất để hạn chế độ dốc và thấm nhựa để việc giao thông được dễ dàng tránh tai nạn về sau. Mặc khác quá trình thi công đất bồi lấp kín cống thoát nước gây bỏ lỡ đồng ruộng, đơn vị thi công cần phải nạo vét.
- 3) Đoạn đường từ trước cây xăng Khánh Long đến cống 4V qua đường cao tốc nhưng không có đường lên xuống nhân dân đi lại sản xuất khó khăn cần phải hạ 2 đoạn tam cấp để thuận tiện cho nhân dân đi sản xuất.
- 4) Từ cống hợp 4V đến cống tưới Thạch nham (Trước nhà ông Lê Bình) mương tiêu bị lấp do mở rộng đường cần phải mở mương mới để phục vụ sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016 kịp thời.
- 5) Đặt cống thoát nước và đổ đất tại đường ngõ nhà Lê Bình, đường đi Hóc Cát, đường vào kênh BM252. Đây là đường dân sinh nhưng hiện nay bị ách tắc do đường Võ Văn Kiệt tu bổ cao, mương thoát nước không có đặt cống qua đường, nhân dân không đi lại được, gây khó khăn cho việc sản xuất của nhân dân.

Những khó khăn đã nêu trên đang gây khó khăn cho nhân dân xóm 1 và xóm 2 thôn Phước Thọ I xã Bình Phước.

Vậy nay UBND xã Bình Phước lập báo cáo kính đến quý cấp, ban ngành cấp trên có liên quan, xem xét giải quyết để nhân dân đi lại sản xuất cũng như phát triển kinh tế, đời sống dân sinh của nhân dân được thuận lợi.

Rất mong được quý cấp quan tâm.

Nơi nhận:

- UBND huyện Bình Sơn;
- Ban quản lý KKT Dung Quất;
- TT. Đảng ủy - HĐND;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Nhân
Nguyễn Thế Nhân