

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 592 /UBND-DQ

Bình Sơn, ngày 23 tháng 3 năm 2016

V/v đề nghị kiểm tra, giải
quyết nội dung đề nghị của
UBND xã Bình Phước

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Qua xem xét nội dung đề nghị của UBND xã Bình Phước tại Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 17/3/2016 về việc khắc phục vướng mắc trong quá trình thi công đường Võ Văn Kiệt (văn bản có gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất).

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết nội dung đề nghị của UBND xã Bình Phước tại Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 17/3/2016 nêu trên; thông tin kết quả cho UBND huyện.

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- * Bản giấy (07);
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL dự án Đầu tư HTKT Dung Quất;
- * Bản mềm eOffice:
- Phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn;
- UBND xã Bình Phước;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 69).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Kim Sơn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 30/BC-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 3 năm 2016

VĂN PHÒNG HĐND & UBND
HUYỆN BÌNH SƠN

ĐỀ N Sô. 226
Ngày 18/3/2016
Chuyển: A. Lâm
Lưu hồ sơ số: _____

BÁO CÁO

Về việc khắc phục vướng mắc

trong quá trình thi công đường Võ Văn Kiệt

Đường Võ Văn Kiệt từ Quốc lộ 1A đi Dung Quất được mở rộng giai đoạn 2 từ năm 2014 – 2015 đoạn đi qua xã Bình Phước thuộc xóm 1, xóm 2 thôn Phước Thọ I xã Bình Phước được thi công vào đầu năm 2015 đến nay khối lượng đã tương đối hoàn thành. Trong quá trình thiết kế và thi công đoạn đường trên còn có nhiều vướng mắc gây trở ngại cho việc đi lại, sản xuất và đời sống dân sinh của nhân dân xóm 1 và xóm 2 thôn Phước Thọ I, xã Bình Phước như sau:

1) Tại cống ao mương tiêu bị bồi lấp do quá trình thi công đến nay đơn vị thi công chưa nạo vét gây ách tắc dòng chảy ảnh hưởng đến sản xuất.

2) Đoạn đường đầu nối Võ Văn Kiệt đường thôn qua ngõ Tả độ dốc quá cao khó khăn cho việc đi lại cần phải đắp đất để hạn chế độ dốc và thảm nhựa để việc giao thông được dễ dàng tránh tai nạn về sau. Mặt khác quá trình thi công đất bồi lấp kín cống thoát nước gây bỏ lỡ đồng ruộng, đơn vị thi công cần phải nạo vét.

3) Đoạn đường từ trước cây xăng Khánh Long đến cống 4V qua đường cao tốc nhưng không có đường lên xuống nhân dân đi lại sản xuất khó khăn cần phải hạ 2 đoạn tam cấp để thuận tiện cho nhân dân đi sản xuất.

4) Từ cống hợp 4V đến cống tưới Thạch nham (Trước nhà ông Lê Bình) mương tiêu bị lấp do mở rộng đường cần phải mở mương mới để phục vụ sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016 kịp thời.

5) Đặt cống thoát nước và đắp đất tại đường ngõ nhà Lê Bình, đường đi Hóc Cát, đường vào kênh BM252. Đây là đường dân sinh nhưng hiện nay bị ách tắc do đường Võ Văn Kiệt tu bổ cao, mương thoát nước không có đặt cống qua đường, nhân dân không đi lại được, gây khó khăn cho việc sản xuất của nhân dân.

Những khó khăn đã nêu trên đang gây khó khăn cho nhân dân xóm 1 và xóm 2 thôn Phước Thọ I xã Bình Phước.

Vậy nay UBND xã Bình Phước lập báo cáo kính đến quý cấp, ban ngành cấp trên có liên quan, xem xét giải quyết để nhân dân đi lại sản xuất cũng như phát triển kinh tế, đời sống dân sinh của nhân dân được thuận lợi.

Rất mong được quý cấp quan tâm.

Nơi nhận:

- UBND huyện Bình Sơn;
- Ban quản lý KKT Dung Quất;
- TT. Đảng ủy - HĐND;
- Lưu VP.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Nhân
Nguyễn Thế Nhân