

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: 871 /UBND-CN

V/v khắc phục nguy cơ sạt lở, đá rơi trên Quốc lộ 24C, đoạn gần Công ty CP NLSH Dầu khí

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Kể từ khi đưa vào sử dụng đến nay, taluy trên Quốc lộ 24C, đoạn gần Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học (CP NLSH) Dầu khí, chưa được gia cố nên đã xuất hiện nhiều tảng đá mồ côi có nguy cơ rơi xuống đường, đặc biệt là khi có mưa, bão; thực tế đã có nhiều tảng đá rơi xuống đường mặc dù chưa có thiệt hại đáng kể nào xảy ra nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng con người, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng này, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người và phương tiện tham gia giao thông, UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh kiểm tra thực tế và sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão sắp đến.

Đây là vấn đề hết sức cấp thiết, UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

* **Bản giấy (12b):**

- Nhu trên;
- UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPUB: CPCVP, CN.

* **Bản mềm (eOffice):**

- Website huyện;
- Phòng KT&HT;
- UBND xã Bình Thuận;
- VPUB: CPCVP, CN, CNTT.
- Lưu: VT, CN(Vulm60).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đoàn Hà YÊN