

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD
V/v kiến nghị sửa chữa khắc
phục một số vị trí hư hỏng
mất an toàn giao thông phát
sinh trong mùa mưa lũ năm
2023 trên tuyến Quốc lộ 1,
đoạn qua địa bàn huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Khu quản lý đường bộ III;
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện Bình Sơn có chiều dài khoảng 18,78Km (Km1027+00 – Km1045+780), sau khi được đầu tư nâng cấp mở rộng góp phần tăng kết nối hạ tầng giao thông vùng miền đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Bình Sơn nói riêng và hạn chế giảm thiểu được tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác vận hành đến nay còn nhiều bất cập tồn tại; đặc biệt trong mùa mưa lũ năm 2023, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn hiện nay phát sinh thêm nhiều vị trí hư hỏng, nhiều đoạn tuyến xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ nhiều giờ khi mưa lớn, mặt đường tại các đoạn vượt nối với các tuyến đường địa phương bị hư hỏng đọng nước. Đến nay, Tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chưa được Khu quản lý đường bộ III quan tâm sửa chữa, khắc phục nên gây nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Khu quản lý đường bộ III xem xét chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc kiểm tra sửa chữa, khắc phục một số nội dung cụ thể như sau:

1. Khắc phục tình trạng ngập nước cục bộ nhiều giờ tại các đoạn tuyến Km1031+00 - Km1031+300; Km1034+940 (bên trái tuyến) thuộc địa bàn xã Bình Nguyên; đoạn từ Km1036+800 – Km1036+900 (bên phải tuyến) địa bàn thị trấn Châu Ô; đoạn Km1043+200- Km1043+250 (bên phải tuyến) địa bàn xã Bình Hiệp huyện Bình Sơn.

2. Sửa chữa khắc phục bổ sung vượt nối êm thuận tại các vị trí giao nhau với các tuyến đường bộ địa phương bị hư hỏng đọng nước cục bộ thuộc phạm vi của tuyến Quốc lộ 1 tại các vị trí lý trình: Km1033+970 (bên phải tuyến), Km1034+940 (bên trái tuyến) thuộc địa bàn xã Bình Nguyên, Km1035+370

(bên phải tuyến) thuộc địa bàn địa bàn xã Bình Trung và Km1036+170 (bên phải tuyến) địa bàn thị trấn Châu Ổ.

3. Kiểm tra sửa chữa khắc phục tình trạng mặt đường nhựa bị hư hỏng bong bậc nhựa tại một số vị trí phát sinh hư hỏng mới trong đoạn từ lý trình Km1036+650 – Km1037+650.

4. Hệ thống đèn cảnh báo chớp vàng đoạn từ xã Bình Nguyên đến xã Bình Hiệp đã hư hỏng chưa được sửa chữa.

UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Khu quản lý đường bộ III, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Ban ATGT tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT;
- UBND các xã: Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Hiệp và thị trấn Châu Ổ;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CV;
- Lưu: VT, XD.

Ngô Văn Dụng