

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra giải quyết đề nghị của Đảng ủy Bình Nguyên

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Thực hiện Công văn số 2343-CV/HU ngày 12/01/2024 của Thường trực Huyện ủy Bình Sơn về việc giải quyết đề nghị của Đảng ủy xã Bình Nguyên tại Báo cáo số 262-BC/ĐU ngày 18/12/2023. UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với UBND xã Bình Nguyên, Chi nhánh quản lý thủy nông số 1 Bình Sơn tổ chức kiểm tra hiện trường, bàn hướng giải quyết và kính báo cáo Thường trực Huyện ủy bước đầu kiểm tra, chỉ đạo giải pháp xử lý kiến nghị của Đảng ủy xã Nguyên như sau:

1. Đối với việc bồi lấp mương tiêu Sông Miếu gây ngập úng diện tích sản xuất đất nông nghiệp của người dân xóm 2,3,4,5,6,7,8,10,13,14, xã Bình Nguyên:

Mương tiêu sông Miếu đoạn qua xã Bình Nguyên là nơi thu nước từ xã Bình Trung đổ về nên lượng nước rất lớn, đồng thời hiện trạng Sông Miếu đang bị bồi lấp cục bộ một số đoạn nên việc tiêu nước gặp khó khăn làm ảnh hưởng quá trình sản xuất. Theo kiến nghị tại trực báo cụm quý III năm 2022 của Đảng ủy xã Bình Nguyên, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra hiện trường và phân bổ kinh phí cho UBND xã Bình Nguyên tại Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 để nạo vét đoạn cuối tuyến mương với tổng kinh phí 50 triệu đồng thực hiện trong năm 2024. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 262-BC/ĐU ngày 18/12/2023 của Đảng ủy xã Bình Nguyên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 2343-CV/HU ngày 12/01/2024, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức kiểm tra tuyến mương sông Miếu vào ngày 24/01/2024. Qua kiểm tra, tại đoạn đầu tuyến mương vẫn còn cỏ dại, bèo phủ, bồi lấp lòng mương (*chưa xác định khối lượng bồi lấp do nước ngập sâu*) nên gây khó khăn tiêu thoát nước khi có mưa, làm úng thủy một số diện tích.

Để đảm bảo khơi thông toàn bộ tuyến mương nhằm tiêu thoát nước nhanh trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bình Nguyên kiểm tra, tính toán khối lượng cần nạo vét và bố trí nguồn kinh phí nạo vét từ ngân sách xã; trường hợp vượt khả năng của địa phương thì khái toán kinh phí và đề xuất báo cáo UBND huyện xem xét trình cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí.

2. Đối với hệ thống Đập ngăn mặn sông Trà Bồng

Đập ngăn mặn sông Trà Bồng hiện nay do Chi nhánh quản lý thủy nông số 1 Bình Sơn quản lý khai thác vận hành theo phê duyệt của UBND tỉnh. Qua kiểm tra thực tế thì việc khai thác vận hành Đập ngăn mặn Trà Bồng trong thời gian gần đây đã phát huy hiệu quả tốt trong việc ngăn mặn giữ ngọt, góp phần phục vụ phát triển Khu kinh tế Dung Quất; qua kiểm tra xác định dự án này chưa ảnh hưởng đến việc ngập úng sản xuất của người dân xã Bình Nguyên theo kiến nghị của Đảng ủy. Tuy nhiên, việc ngập úng thực tế là do phần lớn nguyên nhân hệ thống mương tiêu thoát nước ra sông Dâu thuộc xã Bình Nguyên nhỏ hẹp và bị bồi lấp. Tại buổi kiểm tra, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề nghị UBND xã Bình Nguyên chỉ đạo, phối hợp với HTXNN II Bình Nguyên kiểm tra và nạo vét, khơi thông mương tiêu để giải quyết tình trạng ngập úng trên đồng.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Đảng ủy, UBND xã Bình Nguyên;
- VPHĐND&UBND: C, PCVP, NNNT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ung Đình Hiền