

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN

Số: /UBND

Về việc triển khai các giải pháp  
hạn chế ảnh hưởng sản xuất nông  
nghiệp trên địa bàn xã  
Bình Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Sơn, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch;
- UBND xã Bình Nguyên.

Thực hiện Công văn số 2343-CV/HU ngày 12/01/2024 của Huyện ủy Bình Sơn về đề nghị của Đảng ủy xã Bình Nguyên tại Báo cáo số 262-BC/ĐU ngày 18/12/2023 về những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai, điều hành sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024. Để đảm bảo khơi thông toàn bộ tuyến mương nhằm tiêu thoát nước nhanh trong thời gian đến, UBND huyện Bình Sơn có ý kiến như sau:

**1. Đối với việc bồi lấp mương tiêu sông Miếu gây ngập úng diện tích sản xuất đất nông nghiệp của người dân xóm 2,3,4,5,6,7,8,10,13,14, xã Bình Nguyên:**

Mương tiêu sông Miếu đoạn qua xã Bình Nguyên là nơi thu nước từ xã Bình Trung đổ về nên lượng nước rất lớn, đồng thời hiện trạng mương tiêu đang bị bồi lấp cục bộ một số đoạn nên việc tiêu thoát nước khó khăn làm ảnh hưởng quá trình sản xuất nông nghiệp. Theo kiến nghị trực báo cụm quý III năm 2022 của Đảng ủy xã Bình Nguyên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra và phân bổ kinh phí cho UBND xã Bình Nguyên tại Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 thực hiện trong năm 2024 để nạo vét đoạn cuối tuyến mương với tổng kinh phí 50 triệu đồng và UBND xã Bình Nguyên đã thực hiện nạo vét đoạn cuối tuyến mương.

Tuy nhiên theo Báo cáo số 262-BC/ĐU ngày 18/12/2023, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra vào ngày 24/01/2024. Qua kiểm tra đoạn đầu tuyến mương vẫn còn đang bị cỏ dại, bèo phủ lấp lòng mương nên gây khó khăn tiêu thoát nước khi có mưa (*chưa xác định được khối lượng bồi lấp*).

UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Nguyên chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch khảo sát tính toán khối lượng đất đá cần nạo vét tuyến mương sông Miếu, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách xã để thực hiện nạo vét,

trường hợp vượt quá khả năng địa phương thì lập dự toán báo cáo UBND huyện để xem xét.

## **2. Đối với hệ thống Đập ngăn mặn sông Trà Bồng:**

Đập ngăn mặn sông Trà Bồng hiện nay do Chi nhánh quản lý thủy nông số 1 Bình Sơn quản lý khai thác vận hành theo phê duyệt của UBND tỉnh. Qua kiểm tra thực tế thì việc khai thác vận hành Đập ngăn mặn Trà Bồng trong thời gian gần đây chưa ảnh hưởng đến việc ngập úng sản xuất của người dân. Tuy nhiên, việc ngập úng thực tế là do phần lớn hệ thống mương tiêu thoát nước ra sông Dâu thuộc xã Bình Nguyên nhỏ hẹp và đang bị bồi lấp.

UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Nguyên chủ trì, phối hợp chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp 2 Bình Nguyên kiểm tra ra quân nạo vét hệ thống mương tiêu thoát nước ra sông Dâu và giải quyết tình trạng ngập úng ảnh hưởng gieo sạ của người dân.

Yêu cầu UBND xã Bình Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Công văn này./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPHĐND&UBND: C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ung Đình Hiền**