

Phụ lục 6

**TỔNG HỢP THIẾT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA TỪ NGÀY 22-24/10/2021
ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN**
(Kèm theo Báo cáo số /BC- UBND ngày /10/2021 của UBND huyện Bình Sơn)

TT	Tên tuyến đường	Chiều dài (m)	Khối lượng (m3)	Ước thiệt hại (triệu đồng)	Số tuyến
1	Bình Dương				
2	TT. Châu Ô				1
3	Bình Minh				6
1	Hồ Tân Thanh xói lở tràn BTXM 1		15	15,00	
2	Kênh đá Giảng bị bồi lấp	3.500	1500	250,00	
3	Kênh B3 - 4 dài 1,2 km, bồi lấp 0,2 m	1.200	240	45,00	
4	Kênh B3-5 dài 1,0 km, bồi lấp 0,2 m	1.000	220	42,00	
5	Kênh B3-5A dài 1,4 km, bồi lấp 0,2 m	1.400	220	39,00	
6	Kênh tưới Đập Tân An dài 0,5 km, bồi lấp 0,4 m,	500	200	55,00	
4	Bình Đông				
5	Bình Mỹ	5.000	359	109	4
1	Kênh B1 sạt lở 03 vị trí và bồi lấp		22	24,55	
2	Kênh hồ An Phong sạt lở 03 vị trí và bồi lấp toàn tuyến	2.000	211	53,25	
3	Kênh hồ Phước Tích sạt lở 01 vị trí và bồi lấp	1.500	63	15,80	
4	Trạm Bơm Thạch An (Bồi lấp kênh)	1.500	63	15,00	
6	Bình Thuận				
7	Bình Nguyên				2
1	Hồ Nam Bình Hạ, thôn Nam Bình 1 bị sạt lở đất bề tuy năng của đập.	20,00	120,00	150,00	
2	Cầu Bình Giá sạt tường cánh phía thượng lưu, thiệt hại đất bản vượt			100,00	
8	Bình Chánh				
9	Bình Trị	4.400,00	1.798,00	539,00	7
1	Đập Suối Khoai: sạt lở Taluy diện tích khoảng 1500m ² 30mx50m) vị trí đoạn của điều tiết (do thời gian thi công phay điều tiết đập Suối khoai nhà thầu chưa trồng cỏ trên bờ Ta ly)		1.500,00	450,00	
2	- Tuyến kênh Ao ông Vạn đi Gò Ngang bị bồi lấp	600,00	30,00	9,00	
3	- Tuyến kênh hoàn trả (trước HTX cũ đi Giếng Suối) bị bồi lấp	1.000,00	80,00	24,00	
4	- Tuyến kênh từ Giếng suối đi Mã Ông Dụ, ngõ ông Tu Thành Thơ bị bồi lấp	500,00	40,00	12,00	
5	- Tuyến kênh từ Hồ Ô đến Đập Cò (ngõ ông Đức) bị bồi lấp	800,00	48,00	14,00	

6	-Tuyến kênh B7.13 đoạn Tân An bị bồi lấp	500,00	40,00	12,00	
7	- Tuyến Kênh Từ Đập Suối khoai đi Ao Hoà bị bồi lấp	1.000,00	60,00	18,00	
10	Bình Thanh	179,00	88,56	101,00	8
1	Bãi trảng đập Hồ Bà Dò bị trôi dạt, rộng 4m, lấp dòng chảy 2m	4,00	18,00	15,00	
2	Kênh nội đồng Phú tân sạt lở	50,00	25,00	18,00	
3	kênh bê tông từ ngõ Tuấn – Làng Ngà bị sạt lở, nguy cơ dễ bị vỡ;	70,00	21,00	18,00	
4	Đập Quýt (đập dâng) bị trôi	6,00	10,00	5,00	
5	Kênh nội đồng Hóc Búra Rộc Ràn bị trôi 01 đoạn bê tông 8m, bờ kênh đắp ngõ ông Hùng bị trôi 10m	18	2,16	15,00	
6	Kênh BM2-6 bị sạt lở	10	2,40	12,00	
7	Kênh bê tông ngõ Diện	15	10,00	15,00	
8	Đập Hộ Lê kênh đất bị sạt lở	6		3,00	
11	Bình Khương	30	100	70	2
1	Sạt lở ở hạ lưu đuôi trảng xả lũ hồ An Thạnh		100	20,00	
2	Hư hỏng mương Bê tông xi phông kênh Bắc Hồ An Thạnh	30		50,00	
12	Bình Trung	-	125	136	3
1	Mương tiêu Bàu Sen – Châu Nam bị bèo lùn, bồi lấp gây tắc nghẽn dòng chảy làm nước ngập cục bộ			120,00	
2	Tràn xả lũ Hồ tuyến thôn Tây Thuận Sạc lở trôi vỏ khổ		5	5,00	
3	- Các tuyến kênh nội đồng trên toàn xã bị bồi lấp tổng khối lượng 120m ³ , giá trị thiệt hại 5,5 triệu đồng		120	5,50	
4	Hai máy bơm bị ngập nước (Trạm bơm Tân An và Tăng Lộc)			5,00	
13	Bình Long	155	-	60	5
1	Kênh mương nội đồng (thôn Long Yên) bị sa bồi thủy phá	100		10,00	
2	Tuyến kênh B7VC1 (thôn Long Hội) bị sạt lở	5			
3	Bờ tràn KDC 13 (thôn Long Bình) bị sạt lở	15			
4	Bờ ngăn nước tưới đồng Rộc Thượng bị sạt lở	15		50,00	
5	Mương tiêu từ Hồ đi ngõ Miếu Bảy Chuộng bị sạt lở	20			
14	Bình An			200,00	6
	Nhiều đập bị trôi hoàn toàn: Đập bồi tổ 3, Đập Mỏ Cây, Đập Hóc Nhì, Đập tổ 5 (thôn Thọ An), Đập Đá De thôn An Khương, Đập Cây Hàn, thôn Tây Phước 2			200,00	
15	Bình Phước	850	413	291	8
1	Tuyến kênh B75 bồi lấp có khả năng ngã đổ	350	123	107,00	
2	Tuyến kênh B79 bồi lấp	160	120	55,00	
3	Tuyến kênh Hóc Mua bị bồi lấp	170	170	60,00	
4	Kênh B78 bị sạt lở (kênh đất)	20		2,00	

5	Kênh mương 1 Cây Dương (kênh đất) bị sạt lở	50		7,00	
6	Tuyến kênh BM25, BM25.1, BM25.2 bị bồi lấp nhiều đoạn			15,00	
7	Trạm Bơm Phước Thọ 2 (kênh bị bồi lấp), vỡ 4 miếng đanh nắp kênh	75		15,00	
8	Kênh bê tông gần nhà Dương Quân, xóm 7, kênh bê tông xóm 6 bị sạt lở, bồi lấp	25		30,00	
16	Bình Chương	65	850	220	2
1	Tuyến Kênh B3-2 sạt lở 02 điểm (thuộc thôn An Điem 2)	15		20,00	
2	Tràng xả lũ đập Bình Nam: Bị sạt lở với khối lượng 350m ³ , sạt lở hạ lưu với chiều dài 50m với khối lượng 500m ³ , rọ đá gia cố tràng bị hư hỏng .	50	850	200,00	
17	Bình Hải	30	25	300,00	2
1	Đập ngâm Thanh Thủy bị sạt lở mái Taluy, một số giếng đào bị bồi lấp				
2	Kênh Mương Đồng Máng bị gãy 30m bê tông	30	25	300,00	
3	Một số tuyến mương bị bồi lấp				
18	Bình Hòa				
19	Bình Tân Phú	35	-	7	1
1	Sạt lở và hư hỏng kênh mương nội đồng tuyến Mỹ Lộc đi Thuận Yên.	35		7,00	
20	Bình Hiệp	32	93	25	2
1	Mương nội đồng Đồng Đế Trong – thôn Liên Trì Tây	12	43	20,0	
2	Mương nội đồng B5A2 đi Cây si – thôn Xuân Yên Tây	20	50	5,0	
21	Bình Thạnh				
22	Bình Châu				
Tổng		10.776	3.852	2.057,10	57