

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **54** /UBND-TNMT

Bình Sơn, ngày **12** tháng 01 năm 2016

V/v kiểm tra diện tích đất  
không sản xuất được tại một số  
vị trí do thi công dự án đường  
cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi  
gây ảnh hưởng

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 04/01/2016 của UBND xã Bình Nguyên về việc diện tích không sản xuất được do thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (nội dung gửi kèm), Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Nguyên, Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra (lập biên bản cụ thể), tham mưu văn bản cho UBND huyện kiến nghị giải quyết để đảm bảo nước tưới cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp. Báo cáo UBND huyện trước ngày 18/01/2016.

Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Sở Giao thông vận tải;
- BQL dự án công trình giao thông;
- BQL dự án cao tốc ĐN- QN;
- UBND xã Bình Nguyên;
- VPUB: CVP; CVTNMT;
- Lưu: VT, TNMT (cambtn01).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đoàn Hà Yên**

Ngày 04 tháng 01 năm 2016

VĂN PHÒNG HĐND & UBND  
HUYỆN BÌNH SƠN

## BÁO CÁO

Về việc diện tích không sản xuất được do thi công đường cao tốc Đà Nẵng  
- Quảng Ngãi

ĐẾN

Số.

Ngày

Về việc diện tích không sản xuất được do thi công đường cao tốc Đà Nẵng  
- Quảng Ngãi

Chuyển

Lưu hồ sơ số:

Ngày 04 tháng 01 năm 2016, UBND xã Bình Nguyên đã tổ chức buổi kiểm tra diện tích không sản xuất được do thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại địa bàn HTXNN I Bình Nguyên; Thành phần buổi kiểm tra gồm có đại diện lãnh đạo phòng NN&PTNT Huyện, đại diện BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ( gói thầu A3), đại diện các đơn vị đang trực tiếp thi công, UBND xã Bình Nguyên, đại diện HTXNNI Bình Nguyên. Qua kiểm tra các bên liên quan xác định: Tại xứ đồng Rộc suối diện tích khoảng trên 1.600m<sup>2</sup> không sản xuất được; nguyên nhân do đơn vị thi công cầu chui làm đất cát bồi lấp;

2/ Tại xứ đồng Đông Bình diện tích khoảng 0,5 Ha đơn vị thi công làm lấp mương tưới và đường đi sản xuất của nhân dân; Bà con nông dân phải cuốc và tác nước lên để gieo sạ; hiện còn một thửa diện tích khoảng 300m<sup>2</sup> do không có nhân công để cuốc và tác nước nên bỏ hoang. Qua kiểm tra đơn vị thi công cam kết sẽ vét lại mương tưới và làm đường tạm cho bà con nông dân đi sản xuất, các công việc trên xong trước ngày 05 tháng 01 năm 2016. Diện tích 2,5 Ha sản xuất cây lúa tại xứ đồng Đông Bình hiện có một thửa diện tích khoảng 200m<sup>2</sup> đã được trồng cây ớt còn lại toàn bộ không gieo sạ được. Qua kiểm tra xác nhận đơn vị thi công có khơi 02 con mương:

- Mương thứ nhất (lấy nước từ Đập Nà thôn Trì Bình) điểm đầu từ khu vực ống sắt và được dẫn qua khu vực đang thi công cầu chui ( đoạn mương này to như mương Thạch Nham) sau đó đắp ngang chặn dòng chuyển hướng vào phía khu vực sản xuất 2,5 Ha. Đối với mương này khi đắp chặn dòng để nước dâng lên chảy vào khu vực 2,5 Ha thì gây ngập úng khoảng 0,8 Ha ở khu vực điểm đầu của mương. Như vậy việc khơi con mương này là không phù hợp và không bảo đảm tưới được.

- Mương thứ hai ( lấy nước từ Hồ Nam Bình Hạ thôn Nam Bình) điểm đầu từ cống Ông Thức dẫn theo phía trên nút giao thông và đầu nối vào mương thứ nhất. Phần tạo nguồn cho tuyến mương này từ khu vực bờ cản Tam Bảo đến cống Ông Bửu đơn vị thi công đã làm lại mương mới nhưng mương mới nhỏ chỉ rộng khoảng 40cm trong khi đó mương cũ rộng từ 80 cm - 1 m; mặt khác tại cống Ông Bửu đơn vị thi công làm bề

bi công và làm đất bồi lấp nên làm ảnh hưởng việc đưa nước ra tuyến  
mương đơn vị thi công tạo mới.

Như vậy đơn vị thi công đã khơi lại 02 con mương mới như đã nêu  
ở trên ( đơn vị thi công tự khơi lại 02 tuyến mương trên) nhưng đến ngày  
kiểm tra nước vẫn chưa vào vị trí sản xuất được và bà con nông dân vẫn  
không sản xuất được .

UBND xã Kinh báo cáo UBND Huyện, Phòng NN&PTNT Huyện  
biết các vướng mắc do việc thi công đường cao tốc gây ra cho việc sản  
xuất cây lúa vụ đông xuân 2015 – 2016 ở địa bàn HTXNNI và đề nghị các  
cấp chỉ đạo tiếp theo.

**Nơi nhận;**

- UBND Huyện
- Phòng NN&PTNN Huyện
- Lưu



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*

**Đương Tấn Dũng**