

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Hiện tượng nước biển có màu bất thường xuất hiện ở biển xã Bình Thạnh

Theo phản ánh của người dùng facebook Lê Tuấn Anh trên trang Tin tức Quảng Ngãi với tiêu đề “**BÃI TẮM KHE HAI BÌNH THẠNH Ô NHIỄM TRẦM TRỌNG**” và một số nguồn báo chí phản ánh thông tin cùng hình ảnh bờ biển Khe Hai thôn Trung An thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn xuất hiện hiện tượng nước biển có màu xám, nổi bọt tràn vào bờ biển.

Nhận được phản ánh trên, chiều ngày 19/10/2021, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh xác minh thông tin để báo cáo nhanh với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND xã Bình Thạnh đã có Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 21/10/2021 về hiện tượng bọt nước có màu nâu trên bãi biển Khe Hai, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Vào lúc 07h30 ngày 21/10/2021, UBND huyện đã phối hợp với Đoàn công tác do Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế tại các khu vực: biển Khe Hai, thôn Trung An; khu vực nuôi tôm thôn Hải Ninh; Sông Trà Bồng tại Cầu trà Bồng xã Bình Thạnh; Khu vực cửa biển thuộc thôn Sơn Trà xã Bình Đông (khu nhà điều hành Cảnh Sát biển); khu vực cảng thuộc Công ty Hào Hưng Quảng Ngãi, thông tin ban đầu về kết quả kiểm tra như sau:

a. Khu vực bờ biển Bình Thạnh từ cửa biển Sa Càn đến hết thôn Trung An giáp Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (dài khoảng 5km) nước biển có màu vàng sẫm (như nước chè hai), nổi bọt kèm theo một ít thực vật biển, không có mùi đặc trưng; tập trung trải dài bờ biển từ cửa biển Sa Càn thuộc thôn Hải Ninh đến hết khu vực Khe Hai, Trung An, xã Bình Thạnh, không có hiện tượng cá chết, không có mùi;

Theo người dân buôn bán và đi biển ở khu vực này cho biết hiện tượng này đều xảy ra thường niên (năm 2019 có màu đen như cafe). Nhận định ban đầu không phải do tràn dầu gây ra và không phải vệt dầu loang.

b. Khu vực Cầu Trà Bồng xã Bình Thạnh và khu vực Sơn Trà, xã Bình Đông có màu tương tự với nước sông (màu vàng sẫm).

c. Khu vực Cảng xuất dăm gỗ Hào Hưng: Thời điểm kiểm tra nước trong khu bến cảng bình thường, có lẫn ít dăm và nước dăm gỗ nhưng không đáng kể. Nước trong khu bến cảng ổn định, không có vệt bất thường.

Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy các mẫu nước biển dọc theo đường bờ biển để phân tích các thông số cơ bản nhằm xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Nhận định ban đầu bằng mắt thường hiện tượng trên có các khả năng xảy ra: Do phân hủy các loài tảo biển bị sóng đánh trôi dạt vào bờ; bùn, chất thải nuôi trồng thủy sản tích tụ từ sông Trà Bồng do biển động, sóng đánh nổi lên mặt dạt vào bờ (chưa xác định nguyên nhân).

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo UBND tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã: Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Thuận;
- VPH: C, PCVP, TNMT, Website;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dụng