

Số: 347 /BC-UBND

Bình Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
Về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

I. Tình hình chung

Trong thời gian từ ngày 01/5/2022 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất Công an huyện Bình Sơn đã phát hiện lập biên bản 107 trường hợp lái xe, chủ xe ô tô vi phạm TTATGT đường bộ, trong đó 38 trường hợp lái xe, chủ xe ô tô chở hàng quá tải trọng, 64 trường hợp chở hàng dễ rơi vãi và một số hành vi khác; tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ xảy ra 06 vụ làm 05 người chết và 05 người bị thương, trong đó số vụ TNGT giữa ô tô – mô tô là 04 vụ (**chiếm 66,67%**). Đáng chú ý, TNGT đường bộ xảy ra 02 vụ, làm 02 người chết tại Ngã tư đèn tín hiệu giao thông Bình Đông (Km 6 + 100m, đường Trì Bình - Dung Quất, thuộc thôn Tân Hy 2, Bình Đông) và Ngã tư đèn tín hiệu giao thông Bình Thuận (Km 6+150m, đường QL24C, thuộc thôn Đông Lỗ, Bình Thuận; giao nhau giữa đường QL24C với đường Trì Bình – Dung Quất). Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định, vi phạm nồng độ cồn, hạ tầng giao thông còn nhỏ, hẹp;...

II. Đề xuất, kiến nghị

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất nói riêng, trên địa bàn huyện nói chung trong thời gian đến, UBND huyện Bình Sơn kính đề xuất UBND tỉnh một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất để tập trung xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng, chở hàng rơi vãi, tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vi phạm nồng độ cồn, không đi đúng phần đường quy định...

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải đặt cân tải trọng cố định tại các điểm chở đất, đá ra, vào của Công ty Cổ phần thép Hoà Phát Dung Quất và các điểm xuất, nhập hàng hoá, vật liệu xây dựng để kiểm soát tải trọng hiệu quả.

3. Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi:

- Khảo sát, đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, kết hợp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 02 vị trí: Ngã tư đèn tín hiệu giao thông

Bình Đông (Km 6 + 100m, đường Trì Bình - Dung Quất, thuộc thôn Tân Hy 2, Bình Đông) và Ngã tư đèn tín hiệu giao thông Bình Thuận (Km 6+150m, đường QL24C, thuộc thôn Đông Lỗ, Bình Thuận).

- Phối hợp với các bên liên quan có kế hoạch và triển khai thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh theo Mục 1, Công văn số 2742/UBND-CNXD, ngày 15/6/2021 về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất; sửa chữa những hư hỏng và khắc phục bất cập về tổ chức giao thông những tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý (nhất là tuyến đường Thanh Niên thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) và khảo sát lắp đặt các biển báo quy định tải trọng, tốc độ, biển cấm dừng đỗ xe trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời khảo sát kẻ vạch, phân làn bằng dải phân cách cứng tại một số điểm thuộc 02 Ngã tư đèn tín hiệu giao thông Bình Đông (Km 6 + 100m, đường Trì Bình - Dung Quất, thuộc thôn Tân Hy 2, Bình Đông) và Ngã tư đèn tín hiệu giao thông Bình Thuận (Km 6+150m, đường QL24C, thuộc thôn Đông Lỗ, Bình Thuận; giao nhau giữa đường QL24C với đường Trì Bình – Dung Quất).

4. Có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần thép Hoà Phát Dung Quất phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát tải trọng các xe vận chuyển đất, đá từ công ty đến các vị trí lưu chứa ngay từ trong công ty và xem xét trách nhiệm lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp trong vi phạm pháp luật về TTATGT.

Kính báo cáo UBND tỉnh quan tâm, xem xét có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, CVCN, Website;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dụng