

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Bình Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

V/v bảo đảm TTATGT
trên các tuyến đường do
BQL KKT Dung Quất và
các KCN Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Trên cơ sở dư luận xã hội phản ánh, kiến nghị của cử tri, Ban An toàn giao thông xã Bình Thuận, UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn kiểm tra hiện trường, tuần tra, kiểm soát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất để có giải pháp khắc phục, giảm thiểu tai nạn giao thông. Qua kiểm tra hiện trạng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn nhiều bất cập, nhất là các tuyến đường hư hỏng chưa được giải quyết kịp thời, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Để khắc phục hư hỏng các tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất, UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét giải quyết hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường do BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quản lý và việc giải quyết phải thể hiện lộ trình cụ thể để thông tin, trả lời kiến nghị của Nhân dân, cụ thể tại các vị trí sau:

- Xem xét, tổ chức giao thông tại nút giao Quốc lộ 1 với tuyến Dốc Sỏi – Dung Quất; hiện nay, tại vị trí này đã có vòng xuyên giao thông nhưng bên cạnh vẫn còn trụ đảo vòng xuyên giao thông cũ đã bị hư hỏng nhưng chưa được tháo dỡ gây khó khăn trong quá trình tham gia giao thông tại vị trí này.

- Thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến đường từ nút giao giao thông Thượng Hòa đi Võ Văn Kiệt (đoạn từ Khách sạn Harmonia) đến khu dân cư Cà Ninh thuộc thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông: Mặt đường gồ ghề, bong tróc, nhiều hố sâu, nước trơn trượt.

- Sớm bố trí lắp đặt hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và sơn vạch kẻ đường báo dừng tại các hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên các tuyến đường do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi quản lý nhằm hạn chế tai nạn giao thông và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình thức xử lý “ngụị”.

- Kiểm tra, khảo sát và kịp thời khắc phục các vị trí hư hỏng trên tuyến đường Dốc Sỏi – Dung Quất, tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất và các tuyến đường do BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quản lý.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, yêu cầu các nhà đầu tư đang triển khai thực hiện dự án nghiêm túc thực hiện theo đúng cam kết và chỉ đạo các đơn vị thi công công trình giao thông do Ban quản lý làm chủ đầu tư thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi triển khai thực hiện dự án.

Kính đề nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quan tâm, giải quyết và thông tin kết quả giải quyết bằng văn bản gửi cho UBND huyện Bình Sơn để theo dõi, thông tin cho cử tri biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Phòng KT&HT;
- Ban ATGT xã Bình Thuận;
- VPH: CVP, CVXD, Website;
- Lưu VT, XD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Dụng