

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Hôm nay vào lúc 10 giờ 10' ngày 29 tháng 7 năm 2025.

Tại thửa đất số 217 tờ bản đồ số 21 thuộc TDP2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (nay là thôn 2, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

I/ Thành phần kiểm tra:

1/ Đại diện phòng Kinh tế xã Bình Sơn:

Ông: Huỳnh Duy Vương Chức vụ: Chuyên viên

Ông: Nguyễn Ngọc Huy Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện Chủ đầu tư

Ông (bà): ... Nguyễn Tân Công ...
Địa chỉ: ... T. Kênh 2, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ...

Nội dung kiểm tra:

Chúng tôi tiến hành kiểm tra vị trí hiện trạng thửa đất đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở theo Giấy biên nhận hồ sơ số H48.214-250718-0061 ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Bình Sơn.

III/ Kết quả kiểm tra:

1/ Vị trí thửa đất:

.....
- Vị trí đề nghị cấp phép xây dựng tại thửa đất số 217
tờ bản đồ số 21 thuộc thôn 2, xã Bình Sơn
.....
- Vị trí xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt
không ảnh hưởng đến công trình lân cận.
.....
.....
.....
.....
.....

2./ Hiện trạng thửa đất:


..... Đất trồng
.....
.....
.....
.....

3./ Ý kiến của Phòng Kinh tế xã

- Chỉ được phép xây dựng khi có giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền.
- Xây dựng đúng ranh giới thửa đất, đúng theo nội dung kê sổ đỏ, nội dung cấp phép được duyệt.
- Chịu tuân thủ chịu trách nhiệm về vi phạm thửa đất đề nghị cấp phép xây dựng.

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày, có đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, Phòng Kinh tế xã giữ 01 bản, 01 bản giao cho công dân./.

Đại diện Chủ đầu tư



Đại diện Phòng Kinh tế xã

